


## TAPPO IN SUGHERO NATURALE

CARATTERISTICHE GENERALI									
Descrizione	Tappo costituito da un unico pezzo di sughero naturale								
Dimensioni nominali	26 X 45 mm		X						
Tecnica di scelta	Optoelettronica su fianco e testa				X				
	Visiva per fianco e testa				X				
Classe di qualità	Privilege			Extra scelta a mano				X	
	1^ scelta			2^ scelta					
Classe di qualità secondo Nuovo Disciplinare <sup>(1)</sup>	A	X	B		C		D		
Confezionamento	Sacchi in polietilene per uso alimentare sigillati								
Lavaggio di sanificazione	Bianco			Naturale		X			
	Miele								
Lubrificazione	Prodotto paraffinico in base acquosa Miscela di elastomeri di silicone, senza solventi								
Timbratura:	Stampa a fuoco con logo del cliente, logo alimenti e lotto								
Sigla identificativa sugherificio									
CARATTERISTICHE TECNICHE									
Diametro	Nominale ± 0,5 mm								
Lunghezza	Nominale ± 0,6 mm								
Ovalizzazione	≤ 0,5 mm								
Umidità	(3 ÷ 8) %								
Massa Volumica apparente	(130 ÷ 225) kg/m³								
Cessioni sostanze ossidanti	Assenti								
Controllo Microbiologico	Muffe e lieviti (UFC/Tappo) < 10				Batteri (UFC/Tappo) <30				
Analisi sensoriale	Assenza di odori anomali								
Forza di estrazione	(25 ÷ 35) daN								
Cessione polveri	< 1,5 mg/tappo								
Recupero diametrale dopo 3 minuti	≥ 90 % del diametro iniziale								

<sup>(1)</sup> Nuovo Disciplinare sulle metodiche analitiche per il controllo del tappo di sughero ad uso enologico (Ed. 2011)

### IDONEITÀ ALIMENTARE

Tutti i materiali ed i processi utilizzati nella produzione dei tappi di sughero sono conformi alla legislazione della Comunità Europea ed alle normative standard FDA in vigore per materiali destinati al contatto con alimenti.

### CONSIGLI PER L'UTILIZZO

- Conservare i tappi nell'imballaggio originale in locali puliti e ventilati, privi di odori, muffe, lieviti o batteri.
- Evitare il contatto con prodotti contenenti sostanze chimiche e combustibili.
- La temperatura ideale di conservazione dei tappi è tra i (15 $\div$ 20) °C e con umidità relativa tra il (50 $\div$ 70) %.
- Aprire i sacchi solo al momento dell'utilizzo e risigillare i tappi inutilizzati.
- Utilizzare i tappi entro 6 mesi dalla data di consegna.